

تولید تیرچه پیش تنیده با روش استفاده از قالب

یکی از روش های تولید تیرچه پیش تنیده که در حال حاضر دیگر خیلی کمتر استفاده می شود، روش قالب است. این روش به دلیل وجود معایبی چون امکان ترک خوردگی تیرچه در آخرین مرحله با روی کار آمدن دستگاه اکسترودر از رده خارج شده است.

تولید تیرچه پیش تنیده با روش استفاده از قالب در به دست آوردن گواهینامه ها و تاییدیه های سازمان مهندسی و استاندارد مهندسی دچار مشکل هستند، چون همانطور که گفتیم احتمال ترک خوردگی در این نوع تیرچه های پیش تنیده بیشتر است.

در ویدیوهای زیر مراحل از ساخت تیرچه پیش تنیده را مشاهده می کند: